



RASENTRIMMER

8255-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
2	5	330019-14	SCHRAUBE	
3	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
4	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
5	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
5	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
5	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
5	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
5	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ES
5	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
6	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
6	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
6	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
6	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
6	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ES
6	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
13	2	330013-02	SCHRAUBE	SE
13	2	330013-02	SCHRAUBE	ES
13	2	330013-02	SCHRAUBE	FI
13	2	330013-02	SCHRAUBE	NO
13	2	330013-02	SCHRAUBE	DK
13	2	330013-02	SCHRAUBE	GB
14	2	99374-02	MUTTER	
15	1	680693-01	HALTERUNG	NO
15	1	680693-01	HALTERUNG	SE
15	1	680693-01	HALTERUNG	DK
15	1	680693-01	HALTERUNG	ES
15	1	680693-01	HALTERUNG	FI
17	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
22	7	86964-00	SCHRAUBE	
24	2	406-00	MUTTER	
29	*1	330015-02	MUTTER	METRIC HANDLE
29	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IMPERIAL HANDLE
31	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	METRIC HANDLE
31	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IMPERIAL HANDLE
35	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
41	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
46	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
47	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
48	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
48	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ES
48	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
48	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
48	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
51	2	330013-03	SCHRAUBE	NO
51	2	330013-03	SCHRAUBE	SE
51	2	330013-03	SCHRAUBE	DK
51	2	330013-03	SCHRAUBE	ES
51	2	330013-03	SCHRAUBE	FI
55	*2	121462-00	ANSCHLUSSKLEMME	PARTS NOT SHOWN



R10928

Einheiten wurden in der Vergangenheit mit "metrischen" und "gesetzlichen" Griffen gebaut. Zur Identifikation der unterschiedlichen Versionen prüfen Sie die Ecken der Mutter, Teil 29. Die metrische Mutter mit β t 11 mm und die gesetzliche Mutter mit β t 14,5 mm.

Der Datumscode des Trimmers befindet sich an der Innenseite des Motorengeschäusebereichs des Hauptgeschäuses, Teil 1.

Gehen Trimmer mit einem Datumscode der vor "8444" liegt zur Reparatur ein: Sämtliche Teile Nr. 17, 21, 23 und 55 müssen ausgetauscht werden. Diese Teile können als Lüfterersatzteilsatz, Teil Nr. 679797-00 bestellt werden.

Teil 55 ist eine Ersatzanschlußklemme für die Feldwicklung.