



AKKU-BOHRMASCHINE

9016-----B

TYPE 3



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
4	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
12	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
17	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
18	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
21	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	PT
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	SE
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	IT
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	NL
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	NO
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	FI
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	FR
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	GB
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	DE
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	DK
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	ES
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	AT
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	BE
22	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	CH
25	4	330013-04	SCHRAUBE	
26	2	330013-02	SCHRAUBE	
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NL
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PT
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ES
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BE
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CH
29	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	



R10204

Artikel Nr. 1, Motor, beinhaltet Artikel Nr. 3, Zwischenwelle.