




BOHRER

BD502-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
4	1	890184	KABELTUELLE	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AU
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CL
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IL
6	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CHUCK S2A
10	5	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
11	2	812171	SCHRAUBE	
12	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
13	1	807285-06	KONDENSATOR	SG
13	1	807285-06	KONDENSATOR	ZA
13	1	807285-06	KONDENSATOR	NL
13	1	807285-06	KONDENSATOR	NO
13	1	807285-06	KONDENSATOR	SE
13	1	807285-06	KONDENSATOR	GB
13	1	807285-06	KONDENSATOR	IE
13	1	807285-06	KONDENSATOR	IL
13	1	807285-06	KONDENSATOR	DE
13	1	807285-06	KONDENSATOR	DK
13	1	807285-06	KONDENSATOR	FI
13	1	807285-06	KONDENSATOR	BE
13	1	807285-06	KONDENSATOR	CH
13	1	807285-06	KONDENSATOR	CL
13	1	807285-06	KONDENSATOR	AE
13	1	807285-06	KONDENSATOR	AT
13	1	807285-06	KONDENSATOR	AU
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
17	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
18	3	812171	SCHRAUBE	
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	330034-00	BOHRF.SCHL. 10MM	CHUCK NON S2A
20	1	330034-07	BOHRF.SCHLUESSEL	CHUCK S2A
37	2	847709	FEDER	
38	2	372523	KOHLE	
39	2	846076	KOHLEKASTEN	
846	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
847	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
848	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
849	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	

BOHRER

BD502-----A



R10272

Teil 22, Getriebekasten ZSB, enth ä lt Teile 14, 15, 16, 17, 18, 19.