

BOHRER

BD662-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	793419-10	MOTOR ZSB	
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
4	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
6	4	794097	SCHRAUBE	
7	1	794512-02	SPINDEL ZSB	
9	10	747329	SCHRAUBE	
10	2	747634	KOHLEFEDER	
11	2	832998-04	KOHLE 230V	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
14	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
17	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
18	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	TYPE 3
20	1	330033-23	BOHRFUTTER 13 MM	TYPE 2
21	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	NL
21	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	PT
21	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	DE
21	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	ES
21	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	GR
21	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	AE
21	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	AT
21	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	BE
21	1	330048-27	KABELSATZ	CH
21	1	330060-00	KABEL MIT STECKER	GB
21	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
22	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
24	1	770236	SCHUTZ	
25	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
27	1	839018-17	TYPENSCHILD	
28	1	805434	SPEZIALSCHRAUBE	TYPE 2
29	1	330034-07	BOHRF.SCHLUESSEL	
30	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
31	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
32	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
33	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	

R10297

Das Getriebegehäuse ist mit Duckhams Admax LM2.

Menge pro Einheit ist 10 g.

Typ 1 wurde nicht produziert.

