


AKKU-BOHRMASCHINE

BD7221----A

TYPE 1



AKKU-BOHRMASCHINE

BD7221----A TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
3	* 1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
4	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
6	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
8	5	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
10	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
11	5	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
12	5	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
14	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	
17	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	
18	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
21	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
22	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	LU
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NL
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PT
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GR
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CH
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ES
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BE
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
25	3	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
26	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	

AKKU-BOHRMASCHINE

BD7221----A



R10303

Teil 2, Bohrfutter, enth ä lt Teile 1, Bohrfutterschraube, und 18, Bohrfutterschl ü ssel.

Teil 3, Getriebe ZSB, enth ä lt Teile 24, Abdeckung, und 25, Schraube x 3.

Teil 5, Motor, enth ä lt Teil 4, Welle.