


STICHSÄGE BL350-----A TYPE 1



STICHSÄGE

BL350-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
101	1	576376-03	MOTOR ZSB		Type 02
101	1	576376-03	MOTOR ZSB		Type 01
102	1	828446	DROSSEL ZSB		Type 02
103	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	SE	
103	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	ZA	
103	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	NL	
103	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	NO	
103	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	PT	
103	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	FI	
103	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	FR	
103	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	GR	
103	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	DE	
103	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	DK	
103	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	ES	
103	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	AT	
103	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	B1	
103	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	BE	
103	1	330048-27	KABELSATZ	CH	
103	1	330060-00	KABEL MIT STECKER	GB	
103	1	330060-00	KABEL MIT STECKER	IE	
103	1	330060-00	KABEL MIT STECKER	KW	
103	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT	
104	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
106	5	809961	SCHRAUBE		
107	1	823909	SCHUH ZSB		
108	1	805981-00	HALTERUNG		
109	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
110	2	845591	MUTTER		
111	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
112	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
113	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
114	1	890184	KABELTUELLE		
115	1	807285-06	KONDENSATOR		
117	1	810946	SCHAFT		
118	1	810897	KUGELLAGER		
119	1	813480	ROLLER		
120	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
121	1	810893	KUGELLAGER		
122	1	847216	DICHTUNG		
123	2	797123	SCHRAUBE		
124	1	847182	KLAMMER		
125	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
126	4	891024	SCHRAUBE		
127	2	812171	SCHRAUBE		
128	4	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
131	2	372523	KOHLE		
132	2	847709	FEDER		
133	2	846076	KOHLEKASTEN		
134	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
135	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
137	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
138	1	821542	KLAMMER		
139	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		

R10088

BL350

OPP Sticks ä gen

Bemerkungen

Typ 01 / 02

Typ 02 wurde f ü r die folgenden M ä rkte eingef ü hrt: DE, AT, BE, LU, NL.

Typ 01 wird weiterhin f ü r alle anderen M ä rkte hergestellt.

BL350 Sticks ä gen Typ 01 haben unter Umst ä nden eine Drossellitze auf dem Motor.

Au ß er in den M ä rkten DE, AT, BE, LU, NL. Diese Drossellitze ist nicht notwendig, und kann entfernt werden.