




BOHRER

D160-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
4	1	892261	KUGELLAGER	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
6	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
7	1	812973	KUGELLAGER	
8	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CHUCK S2A
10	1	821986	FEDER	
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	NL
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	PT
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	SG
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	AE
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	BE
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	FR
11	1	330060-00	KABEL MIT STECKER	GB
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IL
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
12	1	770236	SCHUTZ	
13	1	994808	KABELKLEMME	
14	1	794158	SCHALTER	NL
14	1	794158	SCHALTER	PT
14	1	794158	SCHALTER	SG
14	1	794158	SCHALTER	GB
14	1	794158	SCHALTER	IL
14	1	794158	SCHALTER	IT
14	1	794158	SCHALTER	AE
14	1	794158	SCHALTER	BE
14	1	794158	SCHALTER	FR
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	11	849256	SCHRAUBE	
18	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	330034-00	BOHRF.SCHL. 10MM	CHUCK NON S2A
20	1	330034-07	BOHRF.SCHLUESSEL	CHUCK S2A
21	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
22	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
23	2	376143	KOHLE	
24	2	847709	FEDER	
25	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR
25	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
25	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SG
26	1	826581	TYPENSCHILD	PT
26	1	826581	TYPENSCHILD	SG
26	1	826581	TYPENSCHILD	IL
26	1	826581	TYPENSCHILD	IT
26	1	826581	TYPENSCHILD	NL
26	1	826581	TYPENSCHILD	AE
26	1	826581	TYPENSCHILD	BE
26	1	826581	TYPENSCHILD	FR
26	1	826789	TYPENSCHILD	GB
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
28	1	813918	SCHRAUBE	
29	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
30	1	896369	MUTTER	
31	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SG

R10237

D500 wird repariert wie BD160.

Wenn Artikel 1, Motor, oder Artikel 5, Spindel, ben ö tigt werden f ü r Typ H1, so ist unter Verwendung von Artikel 1,5 auf Typ H1A umzubauen.