


ZYLINDER-RASENMÄHER

GB200-----A

TYPE 1



ZYLINDER-RASENMÄHER

GB200-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
5	4	894748	SCHRAUBE	
6	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
8	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
10	2	372523	KOHLE	
11	2	847709	FEDER	
12	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
14	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
15	1	824606	SCHRAUBE	
16	3	896057	HALTER	
17	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
18	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	848485	RIEMEN	
21	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
22	6	894748	SCHRAUBE	
24	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
25	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
26	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
27	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
28	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
29	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
30	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
31	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
32	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
33	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
34	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
35	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
36	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
37	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
38	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
39	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
40	3	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
41	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
42	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
43	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
44	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
45	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
46	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
47	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
49	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
50	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
51	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
52	2	994808	KABELKLEMME	
53	7	849256	SCHRAUBE	
54	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
55	1	845314	SCHEIBE	
57	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
58	1	890184	KABELTUELLE	
59	1	892153	MUTTER	
60	1	827608	SCHILD	
61	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
62	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
63	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
64	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	

ZYLINDER-RASENMÄHER

GB200-----A

TYPE 1



65	3	813244	VERBINDER
66	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
67	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
68	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
69	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
70	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
71	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
72	1	844840	SPRITZSCHUTZ
73	3	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
74	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
80	1	811924	KASTEN
81	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
96	2	812151	VERBINDER
97	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
98	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
99	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
100	2	898526	SCHRAUBE
108	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
109	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
111	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
112	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
115	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
116	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
119	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
120	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
121	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
122	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
123	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
124	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
125	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
126	2	844838	KLAMMER
127	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
147	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR

ZYLINDER-RASENMÄHER

GB200-----A



R10477

Aufgrund der Nichtverfügbarkeit des linken Seitenteiles, Typ H1A, wurden vorläufige Mäher aus Teilen des Typs H1/H1A und einmalig umgearbeiteten Bestandteilen produziert. Die Datumscodes dieser Einheiten reichen von 8949-7 bis 9008-7.

Wenn irgendein Mäher mit diesen Datumscodes Artikel 23, Chassis, bzw. Artikel 25, linkes Seitenteil, benötigt wird, dann sollten beide ausgetauscht und auf den aktuellen Stand umgerüstet werden.