




RASENTRIMMER

GL210-----B

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
3	1	372523	KOHLE	
4	2	847709	FEDER	
5	2	846076	KOHLEKASTEN	
7	1	330048-03	KABELSATZ (EURO)	SE
7	1	330048-03	KABELSATZ (EURO)	DK
7	1	330048-03	KABELSATZ (EURO)	FI
7	1	330048-03	KABELSATZ (EURO)	NO
7	1	330048-04	KABELSATZ (EURO)	FR
7	1	330048-04	KABELSATZ (EURO)	AT
7	1	330048-04	KABELSATZ (EURO)	CZ
7	1	330048-04	KABELSATZ (EURO)	DE
7	1	746528	KABELSATZ	IE
7	1	746528	KABELSATZ	ZA
7	1	746529	KABELSATZ	NZ
7	1	839923	KABELSATZ (EURO)	ES
7	1	839923	KABELSATZ (EURO)	IL
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PT
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AE
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BE
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NL
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
8	1	859013	SCHUTZ	SE
8	1	859013	SCHUTZ	DK
8	1	859013	SCHUTZ	FI
8	1	859013	SCHUTZ	NO
8	1	890184	KABELTUELLE	ZA
8	1	890184	KABELTUELLE	NL
8	1	890184	KABELTUELLE	NZ
8	1	890184	KABELTUELLE	PT
8	1	890184	KABELTUELLE	IE
8	1	890184	KABELTUELLE	IL
8	1	890184	KABELTUELLE	IT
8	1	890184	KABELTUELLE	ES
8	1	890184	KABELTUELLE	FR
8	1	890184	KABELTUELLE	GB
8	1	890184	KABELTUELLE	CH
8	1	890184	KABELTUELLE	CZ
8	1	890184	KABELTUELLE	DE
8	1	890184	KABELTUELLE	AE
8	1	890184	KABELTUELLE	AT
8	1	890184	KABELTUELLE	BE
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
10	1	811683	KABEL ZSB	CH
10	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PT
10	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ES
10	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
10	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IL
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NL
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NZ
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PT
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IL
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CZ
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ES
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AE

RASENTRIMMER

GL210-----B

TYPE 1



13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BE
14	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
17	1	829015	PLATTE	* LATER BUILD H1
18	1	745998-02	SPULE & FADEN	
19	1	820708	MUTTER	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	* LATER BUILD H1
21	*1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	* EARLY BUILD H1
22	9	849256	SCHRAUBE	
23	1	894748	SCHRAUBE	
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ZA
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IE
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CH
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
25	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
26	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
28	1	746466	WARNSCHILD	PT
28	1	746468	WARNSCHILD	AE
28	1	746468	WARNSCHILD	BE
28	1	746468	WARNSCHILD	NL
28	1	746470	WARNSCHILD	DE
28	1	746470	WARNSCHILD	AT
28	1	746470	WARNSCHILD	CH
28	1	746470	WARNSCHILD	CZ
28	1	746471	WARNSCHILD	ES
28	1	746471	WARNSCHILD	IT
28	1	746472	WARNSCHILD	FR
29	1	811185	FEDER	
30	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	* EARLY BUILD H1
31	1	796422	UNTERLEGSCHIEBE	
32	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
33	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
34	2	812171	SCHRAUBE	
37	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ZA
37	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
37	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
37	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
37	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
37	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR
37	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IE
37	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CZ
37	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE
37	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
37	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT
37	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CH
40	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PARTS NOT DRAWN



R10495

Wie oben aufgefüllt sind jetzt nur noch 255 mm Schutzbleche erhältlich.

Alle älteren Ausführungen des LC-Trimmers, D709, D809, D810, D823, D825 müssen auf den oben aufgeführten GL210/GL220 Stand umgerüstet werden.

Ältere automatisch beschickte Einheiten wurden mit einem Klemmring (Teil 21) ausgerüstet, um den Spulendeckel festzuhalten. Neuere Ausführungen wurden modifiziert, und der Klemmring wurde entfernt.

Wenn die älteren Ausführungen nicht mehr im Lager vorhanden sind, ist die Einheit unter Verwendung der Teile 17 und 20 auf die neuere Version umzurüsten und Teil 21 ist wegzuwerfen.