


EXZENTERSCHLEIFER KA230E----A

TYPE 1



EXZENTERSCHLEIFER

KA230E----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
101	1*	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
102	1	807254-13	FELD ZSB	
103	1	580941-04	GEHAEUSEPAAR	
103	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	TYPE 1
103	1	580941-04	GEHAEUSEPAAR	TYPE 2
104	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
105	2	736703	KOHLE	
106	2	830501	FEDER	
107	1	368320	SCHALTER	
108	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	TYPE 2
108	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	TYPE 1
109	4	823723	VERBINDER	
110	1	807242	PLATTE	
111	1	821070	KABELKLEMME	
112	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
113	7	747329	SCHRAUBE	
114	1	770235	SCHUTZ	
115	1	330060-53	KABELSATZ	GB
115	1	330060-53	KABELSATZ	XD
115	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	B1
115	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	KR
115	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	QW
115	1	330080-05	KABELSATZ	CH
115	1	330080-06	KABELSATZ	XE
117	1	330003-39	KUGELLAGER	
118	1	807235	LUEFTER ZSB	
119	1	807241	RADKRANZ	
120	2	747329	SCHRAUBE	
121	1	808766	ABDECKUNG	
122	1	807237	STAUBBEUTEL ZSB	
123	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
124	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
125	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
126	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
127	1	808144-02	SEITENGRIFF	
128	1	807043	SCHLUESSEL	
129	2	370748	SCHRAUBE	
130	1	807936	UNTERLEGSCHIEBE	
131	1	797190	SCHRAUBE (VORL.)	
132	4	807224	BEIN	
133	1	807945	SPITZE	
134	1	807274-01	PLATTE	
135	1	807940	KNOPF	
136	1	807245	SCHALTERABDECKUNG	
137	1	808765	SCHRAUBE	
138	1	377443-01	SPITZE	
139	1	575772-01	SCHUH ZSB	
140	1	807939	PLATTE	
141	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
142	1	579114-00	TEILEBEUTEL	
143	1	579115-00	PROFIL	
144	1	579116-00	PROFIL	
145	1	579117-00	PROFIL	
146	1	579118-00	PROFIL	
147	1	579119-00	PROFIL	
148	1	579120-00	PROFIL	



R10106

KA200, KA210, KA210E, KA220, KA220E, KA230, KA23E, RO600, 11666, 24639 Multi-Schleifer

Bevor Sie das Gehäuse abnehmen können, müssen Sie

- 1) Schleifteller oder Deltaplatte abnehmen.
- 2) Entfernen Sie die Staubverkleidung (Teil 119).
- 3) Entfernen Sie den O Ring (Teil 121).

Lüfter ZSB (Teil 118) lässt sich durch Abschrauben gegen den Uhrzeigersinn vom Anker abnehmen.

Ab Datumscode 10-97

Eine Kostenersparnis wurde durch die Eliminierung der Unterlegscheibe (Teil 116) und die Erweiterung der Ankerwelle um 1 mm eingeführt. Beim Montieren eines neuen Ankers an Einheiten mit einem Datumscode bis 9-97, die Unterlegscheibe, Teil 116, entfernen. Wenn ein neuer Anker zusammen mit Teil 116, Unterlegscheibe, eingebaut wird, sprühen Funken, bis die Bürsten eingebettet sind.