




BOHRER

KC1282CK--A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
3	1	419658-02	KNOPF	
4	1	311965-01	FEDER	
6	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
8	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
9	1	798723-01	SPANNBOHRFUTTER	
10	1	497118-01	SCHRAUBE	
11	1	311978-00	ANTRIEB	
12	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	
13	1	419659-00	KLINGENHALTER	
14	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
15	2	486563-00	SCHRAUBE	
16	4	747329	SCHRAUBE	
17	1	419918-03	ACCU-PACK 12V	
18	1	486910-09	LADEGERAET (EURO)	TR
18	1	486910-09	LADEGERAET (EURO)	NO
18	1	486910-09	LADEGERAET (EURO)	PT
18	1	486910-09	LADEGERAET (EURO)	SE
18	1	486910-09	LADEGERAET (EURO)	IT
18	1	486910-09	LADEGERAET (EURO)	LU
18	1	486910-09	LADEGERAET (EURO)	NL
18	1	486910-09	LADEGERAET (EURO)	FI
18	1	486910-09	LADEGERAET (EURO)	FR
18	1	486910-09	LADEGERAET (EURO)	GR
18	1	486910-09	LADEGERAET (EURO)	DE
18	1	486910-09	LADEGERAET (EURO)	DK
18	1	486910-09	LADEGERAET (EURO)	ES
18	1	486910-09	LADEGERAET (EURO)	AT
18	1	486910-09	LADEGERAET (EURO)	BE
18	1	486910-09	LADEGERAET (EURO)	CH
18	1	486910-15	LADEGERAET	GB
18	1	486910-15	LADEGERAET	IE
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	

R11177

KC9682CK, KC1282CK, KC1882CK.




1) Entfernen Sie vor dem Auseinanderbau der Einheit die Batterie.

2) Bei der Handhabung der Schalterkomponenten müssen Vorsorgemaßnahmen zur statischen Kontrolle getroffen werden.

3) Getriebegehäuse und Kupplungsmechanismus (Teil 7) sind nur als vollständige Einheiten lieferbar und sollten nicht auseinandergenommen werden.

Ersetzen der Spannungsfeder der Kupplung. Einheiten vor Datumscode 98-01.

Ab Datumscode 98-01 wurde eine neue Spannungsfeder eingeführt, um die Leistung des Kupplungsmechanismus zu verbessern. Wenn nötig, ist es möglich, die Feder bei vor dem oben erwähnten Datumscode hergestellten Einheiten zu ersetzen; dabei wird Teil 18 der entsprechenden Wartungszeichnung und Teileliste verwendet. Das vollständige Reparaturverfahren finden Sie im Servicebulletin KC9682_b.

**FIG 1****FIG 2****FIG 3**