


BOHRER

KC9682CK--A

TYPE 1



BOHRER

KC9682CK--A

TYPE 1



| Pos. Nr | Ersatzteilnummer | Beschreibung | Preis                | Variants |
|---------|------------------|--------------|----------------------|----------|
| 1       | 1                | 000000-00    | NICHT MEHR LIEFERBAR |          |
| 2       | 1                | 000000-00    | NICHT MEHR LIEFERBAR |          |
| 3       | 1                | 419658-02    | KNOPF                |          |
| 4       | 1                | 311965-01    | FEDER                |          |
| 6       | 1                | 000000-00    | NICHT MEHR LIEFERBAR |          |
| 7       | 1                | 000000-00    | NICHT MEHR LIEFERBAR |          |
| 8       | 1                | 000000-00    | NICHT MEHR LIEFERBAR |          |
| 9       | 1                | 798723-01    | SPANNBOHRFUTTER      |          |
| 10      | 1                | 497118-01    | SCHRAUBE             |          |
| 11      | 1                | 311978-00    | ANTRIEB              |          |
| 12      | 1                | 297757-02    | PHILLIPSBOHRER       |          |
| 13      | 1                | 000000-00    | NICHT MEHR LIEFERBAR |          |
| 14      | 1                | 000000-00    | NICHT MEHR LIEFERBAR |          |
| 15      | 2                | 486563-00    | SCHRAUBE             |          |
| 16      | 4                | 747329       | SCHRAUBE             |          |
| 17      | 1                | 419918-02    | ACCU-PACK 9.6V       |          |
| 18      | 1                | 486910-08    | LADEGERAET (EURO)    | TR       |
| 18      | 1                | 486910-08    | LADEGERAET (EURO)    | NO       |
| 18      | 1                | 486910-08    | LADEGERAET (EURO)    | PT       |
| 18      | 1                | 486910-08    | LADEGERAET (EURO)    | SE       |
| 18      | 1                | 486910-08    | LADEGERAET (EURO)    | IT       |
| 18      | 1                | 486910-08    | LADEGERAET (EURO)    | LU       |
| 18      | 1                | 486910-08    | LADEGERAET (EURO)    | NL       |
| 18      | 1                | 486910-08    | LADEGERAET (EURO)    | FI       |
| 18      | 1                | 486910-08    | LADEGERAET (EURO)    | FR       |
| 18      | 1                | 486910-08    | LADEGERAET (EURO)    | GR       |
| 18      | 1                | 486910-08    | LADEGERAET (EURO)    | DE       |
| 18      | 1                | 486910-08    | LADEGERAET (EURO)    | DK       |
| 18      | 1                | 486910-08    | LADEGERAET (EURO)    | ES       |
| 18      | 1                | 486910-08    | LADEGERAET (EURO)    | AT       |
| 18      | 1                | 486910-08    | LADEGERAET (EURO)    | BE       |
| 18      | 1                | 486910-08    | LADEGERAET (EURO)    | CH       |
| 18      | 1                | 000000-00    | NICHT MEHR LIEFERBAR | GB       |
| 18      | 1                | 000000-00    | NICHT MEHR LIEFERBAR | IE       |
| 19      | 1                | 000000-00    | NICHT MEHR LIEFERBAR |          |
| 20      | 1                | 000000-00    | NICHT MEHR LIEFERBAR |          |

**R11177**

KC9682CK, KC1282CK, KC1882CK.




1) Entfernen Sie vor dem Auseinanderbau der Einheit die Batterie.

2) Bei der Handhabung der Schalterkomponenten müssen Vorsorgemaßnahmen zur statischen Kontrolle getroffen werden.

3) Getriebegehäuse und Kupplungsmechanismus (Teil 7) sind nur als vollständige Einheiten lieferbar und sollten nicht auseinandergenommen werden.

Ersetzen der Spannungsfeder der Kupplung. Einheiten vor Datumscode 98-01.

Ab Datumscode 98-01 wurde eine neue Spannungsfeder eingeführt, um die Leistung des Kupplungsmechanismus zu verbessern. Wenn nötig, ist es möglich, die Feder bei vor dem oben erwähnten Datumscode hergestellten Einheiten zu ersetzen; dabei wird Teil 18 der entsprechenden Wartungszeichnung und Teileliste verwendet. Das vollständige Reparaturverfahren finden Sie im Servicebulletin KC9682\_b.

**FIG 1****FIG 2****FIG 3**