




WERKZEUGSATZ

11287-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
101	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		VP1800
101	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		VP2000
101	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		11287
102	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		11287
102	1	374951-00 SCHLEIFVORRICHTUNG		VP2000 VP1800
103	1	374952-00 SÄGEVORRICHTUNG		VP2000 VP1800
103	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		11287
104	1	376800 PLATTE ZSB		
105	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		
106	1	374950-00 BOHRKOPF		VP2000 VP1800
106	1	374950-01 BOHRKOPF		11287
107	1	375715 SCHRAUBE		
108	1	847182 KLAMMER		
109	2	797123 SCHRAUBE		
110	1	376376 SCHUH ZSB		
111	1	000000-00 NICHT MEHR LIEFERBAR		
112	1	374906-00 ZWISCHENGETRIEBE		



R11193

VP1800 VP2000 11287

Beim Kundendienst wird nur auf Niveau der Untereinheit gewartet.

Teil 102 enth ä lt Teil 104

Teil 103 enth ä lt Teile 108, 109, 110 und 111

Teil 106 enth ä lt Teile 105 und 107

Achtung: Rund 2000 Einheiten mit Datumscode 36-98 wurden mit gew ö hnlichen Pozidrive-Schrauben anstelle der spezifizierten verstellungssicheren Schrauben gebaut. Es kann zwar sein, da ß einige Kunden jetzt versuchen m ö chten, Einzelteile zu erhalten, ist es weiterhin unser Konzept, nur auf Niveau der Untereinheit zu warten.