


AKKU-BOHRSCHRAUBER

1965-----A

TYPE 1



846

AKKU-BOHRSCHRAUBER

1965-----A TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	1	380371-00	SCHALTER ZSB	
5	* 8	330013-04	SCHRAUBE	
6	* 1	497118-01	SCHRAUBE	
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
8	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
17	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
18	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
21	1	93481-00	KUGELLAGER	
22	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
25	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
26	*1	150258-00	SPANNBOHRFUTTER	
29	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	
30	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
31	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
32	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
33	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
34	2	330003-40	KUGELLAGER	
35	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
35	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
36	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AFTER DATE CODE 9213
846	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PRE DATE CODE 9213

R10172

Der Datumscode befindet sich auf der Unterseite des Geh ä uses.

Teil 3:

Das Geh ä use f ü r die Version vom Typ 1 ist nicht mehr lieferbar. Die Version vom Typ 1 l ä ß t sich durch Verwendung der folgenden Teile der Typ 2 - Ebene nach Typ 2 aufr ü sten:
3, 17, 38, 40, 41

Teil 5, Drehmoment 0,6 - 0,9.

Teil 6, Drehmoment 2,5 - 2,9.

Teil 8:

Wenn Sie die Spindel austauschen, pr ü fen Sie, da ß die Unterlegscheibe, Teil 22, vom richtigen Typ ist. Die Unterlegscheibe, Teil Nummer 156 155-00, ist schwarz und hat ein gr ö ß eres inneres Durchmesser als der fr ü here Typ. Die Abdeckung, Teil 23, l ä ß t sich abnehmen, weil die neue Unterlegscheibe auch als Abdeckung fungiert. Es ist wahrscheinlich erforderlich, die Voreinstellung der Kupplung durch L ö sen von Teil 18 zu justieren. Sicherstellen, da ß der Mechanismus zur Kupplungsanpassung genug Spiel hat.

Teil 26, Drehmoment 10,2 - 11,3.

Falls die Teile 9, 12, 24 oder 36 f ü r Einheiten vor dem Datumscode 9213 ben ö tigt werden, bitte 283891-00 verwenden.

Teil 40:

Diese Feder ist nicht an Einheiten befestigt, die vor 9313 hergestellt wurden.