





BOHRER

BD163V----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
4	1	892261	KUGELLAGER	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
6	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
7	1	812973	KUGELLAGER	
8	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
9	1	330033-27	BOHRFUTTER	CHUCK S2A
10	1	821986	FEDER	
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	SE
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	NO
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	PL
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	PT
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	FR
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	GR
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	NL
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	DE
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	DK
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	FI
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	AE
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	AT
11	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)	BE
11	1	330060-00	KABEL MIT STECKER	GB
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ES
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
12	1	770236	SCHUTZ	
13	1	994808	KABELKLEMME	
14	1	372976-49	SCHALTERKIT	
15	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	11	849256	SCHRAUBE	
17	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ZA
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PL
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PT
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NL
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GR
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IE
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ES
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BE
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AE
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AE
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CHUCK NON S2A
20	1	330034-07	BOHRF.SCHLUESSEL	CHUCK S2A
21	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
22	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
23	1	813918	SCHRAUBE	
24	1	896369	MUTTER	
25	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	

BOHRER

BD163V----A

TYPE 1



26	2	847709	FEDER
27	2	376143	KOHLE
28	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
29	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR
30	1	831569	TYPENSCHILDIT

R10240

Wird Teil 1, Motor, oder Teil 5, Spindel, für Typ H1 benötigt, so ist unter Verwendung von Teilen 1 und 5 auf Typ H1A umzustellen.

D164E und D550EK werden repariert wie BD163V.