




826



871

AKKU-RASEMÄHER

GRC745----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	241634-01		OBERER GRIFF
2	2	241519-00		GRIFFSTUECK
5	* 7	86964-00		SCHRAUBE
6	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
7	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
8	1	241976-02		UNTERER ROHRGRIFF
9	2	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
10	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
11	2	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
12	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
13	1	241998-22		FRASER BODEN
14	2	241578-00		STIFT
15	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
16	2	241228-00		STECKER
17	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
18	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
19	1	681269-00		FEDER
20	1	241527-00		RINNE
21	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
22	1	241979-00		STIFT
23	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
24	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
25	1	241381-01		ISOLATION
26	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
27	*1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
28	3	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
29	3	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
31	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
32	1	70055-00		KUGELLAGER
33	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
33	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
34	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
35	2	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
36	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
37	2	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
39	1	680476-04		ENDKAPPE
40	2	375346		KOHLEFEDER
41	2	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
42	2	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
43	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
44	2	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
45	2	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
46	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
47	4	241536-00		KLIP
48	2	241538-00		HALTER
49	2	241537-00		HALTER
50	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
51	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
52	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
53	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
54	1	241657-00		STIFT
55	4	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
56	1	241658-00		HALTER
58	*1	137203-00		RING
59	1	241660-00		FEDER
60	1	241661-00		FEDER
61	1	241662-00		FEDER
62	1	681086-02		MAGNET

AKKU-RASEMÄHER

GRC745----A

TYPE 1



63	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
64	2	99370-04	MUTTER	
65	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
66	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
67	4	241151-00	REGLER	
68	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
69	3	241875-00	NIETE	
71	1	263896-00	WARNSCHILD	
73	1	263682-00	TYPENSCHILD	Type 1
73	1	263897-00	TYPENSCHILD	Type 2
74	1	263901-00	SCHILD	
76	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
77	2	241933-00	BAND	
78	1	241659-00	FEDER	
79	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
81	*4	9112-00	MUTTER	
82	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
83	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
84	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
85	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
87	*1	271871-05	SCHLUESSEL	English
87	*1	271871-06	SCHLUESSEL	Swedish
88	1	242181-00	LADEGERAET ZSB	
89	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
90	1	242245-00	BATTERIE	
91	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
92	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
93	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
94	1	242162-00	STANGE	
96	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
97	4	86948-00	SCHRAUBE	
99	2	415-00	SCHEIBE	
101	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
103	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
104	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
826	1	263892-00	SCHILD	
871	1	241706-00	VERKABELUNGSPLAN	



R10964

Batterietyp / Batteriedaten.

Magere Elektrolyse-Litze sauer, 12 Volt Gleichstrom - 24 Ampere/Stunde.

M ä her.

40 Ampere Ü berlastungsschutz.

400 Watt aus bei eingestellten Ampere.

12 kg/cm Drehmoment bei eingestellten Ampere.

200 Ampere Spitze bei sofortigem Starten.

Hinweise

Teil 4 - um das Geh ä use zu ersetzen, sind sowohl 242754-00 als auch 242755-00 aus GRC645-----B, Teil 3 und 4 zu verwenden.

Teil 5 - Auf Drehmoment von 6 - 8 Zoll/Pfund anziehen.

Teil 11 - Schlitzabdeckungen werden paarweise zueinander passend geliefert. Sie sind in der Mitte auseinanderzurei ß en.

Teil 17 - Auf Drehmoment von 7 - 9 Zoll/Pfund anziehen.

Teil 26 - Auf Drehmoment von 25 - 35 Fu ß / engl. Pfund anziehen.

Teil 27 - Flacheisen und Distanzscheiben auf der Welle b ü ndig einrichten, bevor die Mutter festgezogen wird.

Teil 29 - Auf Drehmoment von 7 - 9 Fu ß / engl. Pfund anziehen.

Teile 72,35 - Auf Drehmoment von 20 - 30 Zoll/ engl. Pfund anziehen.

Lasche und Schlitz m ü ssen an jedem Ende des Magnetrings zusammentreffen, bevor die Schraube festgedreht wird.

Teil 58 - Z ä pfchenseite zum Kondensator hin montieren.

Teil 81 - Auf Drehmoment von 17,5 - 26,0 Zoll/ Pfund anziehen.

Teil 84 - Auf Drehmoment von 17,5 - 26,0 Zoll/ Pfund anziehen.

Teil 87 - Nur entweder mit englischem oder schwedischen Aufkleber lieferbar.