



BOHRHAMMER

P2182-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
1	1	946557-01	ANKER		IT
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		MX 120V
2	1	939818-00	FELD		IT
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		MX 120V
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		MX 120V
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		IT
4	2	932047	KOHLE		MX 120V
4	2	931235-00	KOHLE 230V		IT
5	1	330080-39	KABELSATZ (EURO)		IT
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		MX 120V
6	1	949889-05	SCHRAUBE (VORL.)		IT
6	1	949889-05	SCHRAUBE (VORL.)		MX 120V
7	1	584925-00	BOHRFUTTER 13 MM		IT
7	1	584925-00	BOHRFUTTER 13 MM		MX 120V
8	1	330034-07	BOHRF.SCHLUESSEL		
9	6	930079-01	SCHRAUBE		
10	1	933021	FEDER		
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
12	1	930098-00	HALTER		
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
14	1	938133-00	O-RING		
15	1	330003-12	KUGELLAGER		
16	1	930284-01	SCHRAUBE		
17	1	930028-00	O-RING		
18	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
19	1	934962	FEDER		
20	1	930012	KUGEL		
21	1	946663-00	BLOCK ZSB		
22	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		MX 120V
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		IT
25	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		MX 120V
25	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		IT
26	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
28	1	938497	2 G.-SCHALTER M232R		
29	1	939624-00	RING		
30	1	330003-02	KUGELLAGER		
31	1	930029-00	LAGERHALTER		
32	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		IT
32	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		MX 120V
33	2	931221-00	FEDER		
34	1	930026	SCHAUM		
35	1	934961-01	KABELTUELLE		IT
35	1	934961-01	KABELTUELLE		MX 120V
36	1	930103-00	KABELKLEMME		
37	2	930276	SCHRAUBE		
38	1	930030-01	KONDENSATOR		IT
38	1	930030-01	KONDENSATOR		MX 120V
39	2	938140	SCHRAUBE		
40	1	932426-00	O-RING		
41	2	932839-00	UNTERLEGSCHIEBE		
43	1	940357-00	TIEFENSTOP		IT
43	1	940357-00	TIEFENSTOP		MX 120V
44	1	939794-02	SEITENGRIF ZSB		MX 120V
44	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		IT